

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Государственное казенное общеобразовательное
учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная)
школа № 15 г. Славянска-на-Кубани
ОГРН 1022304649652
ИНН 2349020972 КПП 234901001
e-mail: wcola15@mail.ru
353564, г. Славянск-на-Кубани,
ул. Стаханова, д.16
тел./факс: 8 (86146) 4-12-26

Начальнику отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
Славянского района

Управления надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Краснодарскому
краю

Полковнику внутренней
службы

Ю.А.Орлову

№ 01-Н/138 от 24.03.2022 г.

Об исполнении предписания

С целью устранения обязательных требований пожарной безопасности, в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 г № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», во исполнении Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 61/1, проведенных в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 25.08.2021 г. № 61, учетный № КНМ 23210061000200564437, администрация государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы № 15 г. Славянска-на-Кубани сообщает о выполнении мероприятий:

№ п/п	Вид нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений, сроки исполнения
1.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа здания корпуса «Б» не соответствует требованиям по уклону маршей лестницы, высоте ограждения. Так фактический уклон маршей лестницы 45° (1:1) (требуемый 60° (1:2)), фактическая высота ограждения маршей и площадок 1,05 м и 1,1 м соответственно (требуемая 1,2	Выполнен расчет оценки пожарного риска и подготовлен вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. (Контракт № 49 от 08.12.2021 г. ООО «Аудит 01»).

 Муравьев АА

	м);	
2.	Высота горизонтального пути эвакуации, по которому могут эвакуироваться более 5 человек, в лестничной клетке на первом этаже в левом крыле корпуса «Б» не соответствует требованиям. Так фактическая высота потолочного перекрытия на указанном участке 1,9 м (требуемая 2 м);	Выполнен расчет оценки пожарного риска и подготовлен вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. (Контракт № 49 от 08.12.2021 г. ООО «Аудит 01»).
3.	Ширина участков пути эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек, в сужениях коридора корпуса «Б» не соответствует требованиям. Так ширина путей эвакуации в наиболее узких местах коридоров составляет 0,8 м (требуемая 1,2 м);	Выполнен расчет оценки пожарного риска и подготовлен вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. (Контракт № 49 от 08.12.2021 г. ООО «Аудит 01»).
4.	Из здания учебного корпуса Литер: А (класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1), предусмотрен один эвакуационный выход;	Выполнен расчет оценки пожарного риска и подготовлен вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. (Контракт № 49 от 08.12.2021 г. ООО «Аудит 01»).
5.	В помещении учебной мастерской (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) расположено инженерное оборудование (вводный электрический щит (класс функциональной пожарной опасности для помещений в которых располагается указанное оборудование Ф 5.1) не выделенное ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости;	Выполнены работы по выделению ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости инженерного оборудования (вводный электрический щит). (Контракт с ИП Шатыло Ю.Г. №164 от 15.12.2021 г).

6.	<p>Книгохранилище (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) в здание корпуса литер «Б» имеет заполнение дверных проемов в противопожарных преградах (стенах, перегородках) отделяющих указанное помещение от смежных помещений библиотеки и помещения административного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) не соответствующее требованиям (в указанных дверных проемах установлены не противопожарные двери);</p>	<p>Установлена противопожарная дверь, в здании корпуса литер «Б». (Контракт ИП Валуйских А.В № 162 от 15.12.2021 г).</p>
7.	<p>На перепаде высот второго эвакуационного выхода из здания начальной школы не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6</p>	<p>Выполнен расчет оценки пожарного риска и подготовлен вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. (Контракт № 49 от 08.12.2021 г. ООО «Аудит 01»).</p>

Директор школы



С.Д.Серова